



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Проводится доследственная проверка по факту гибели тракториста



27 сентября 2017 года при производстве сельскохозяйственных работ в поле в Мари-Турекском Республики Марий Эл районе погиб 44-летний тракторист.

По данному факту Сернурским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка.

По предварительным данным мужчина осуществлял прессование соломы в поле недалеко от одной из деревень в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл. Его одежду намотало на карданный вал привода пресс-подборщика. От полученных телесных повреждений тракторист скончался на месте происшествия.

Следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

28 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1167710>