



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Выясняются обстоятельства гибели мужчины



9 февраля 2023 года в одной из деревень Горномарийского района Республики Марий Эл от повреждений, полученных в результате обрушения стены, погиб 48-летний мужчина.

Горномарийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по данному факту проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, в одной из деревень Горномарийского района Республики Марий Эл осуществлялся демонтаж склада. Произошло осыпание кирпичной кладки. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, что делал на месте происшествия погибший, являлся ли он членом бригады, в том числе оформлен ли трудовой или гражданско-правовой договор на производство работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Изображения



10 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1765211>